


# **FLOPAM™ CS**

## **SOLUTII DE CURATARE**



**SNF FLOERGER®**

## *Curatarea depunerilor de polimer de pe suprafata solului si utilajelor*

Cand se prepara pudra de polimer, unele cantitati pot fi imprastiate pe sol si pe utilaje. Prin absorbtia umiditatii din aer se formeaza mase compacte, deseori dificil de inlaturat. Odata cu trecerea timpului, crustele devin din ce in ce mai dure, mai compacte si mai greu de indepartat.



**Crusta uscata si compacta de polimer**

Curatarea prin simpla spalare cu apa nu rezolva problema, dizolvarea producandu-se foarte lent. De asemenea, suprafetele din jur pot deveni alunecoase, datorita stropirii la utilizarea apei sub presiune.

Gama de produse **FLOPAM™ CS** a fost dezvoltata pentru a se obtine umflarea suprafetei de polimer si indepartarea sa prin metode mecanice, fara a mai provoca dizolvarea. Este preferabil sa se faca si o a doua aplicare de produs, inainte sa se elimine prin spalare cu apa reziduurile ramase dupa aplicarea primului tratament.

**FLOPAM™ CS** este de asemenea recomandat pentru a curata podelele pe care s-au varsat solutii proaspat preparate de polimer.

## *Utilizarea solutiilor de curatare*

### **Preparare**

**FLOPAM™ CS** trebuie utilizat ca atare, diluarea nefiind recomandata. Se imprastie **FLOPAM™ CS** direct peste polimerul aflat pe podea sau pe suprafata utilajelor.

### **Dozare**

Cantitatea de produs de curatare necesar depinde de grosimea stratului de polimer si trebuie modificata de la caz la caz.

Daca este necesar, se utilizeaza in fiecare zi o cantitate suficienta de **FLOPAM™ CS**, in scopul obtinerii unei bune hidratari a crustei de polimer.

Timpul de aplicare este un factor determinant, mai important decat doza, pentru realizarea unei bune curatari a podelelor si utilajelor.

### **Siguranta**

Gama de produse **FLOPAM™ CS** poate fi utilizata in conditii sigure de operare si fara sa elimine reziduuri (conform MSDS = „*Material Safety Data Sheet*”). Sunt de asemenea compatibile cu mediul inconjurator, fiind in intregime biodegradabile.

### **Ambalare**

Bidoane de 5 kg.

## Instructiuni

Principiul general este de a mentine un contact permanent intre lichid si suprafata de polimer, pentru a se realiza o perioada necesara de adsorbtie.

Pentru cantitati mari de polimer este necesar un timp de contact indelungat, de la una la mai multe zile. Contactul intre **FLOPAM™ CS** si polimer trebuie mentinut prin asezarea pe suprafata a unor materiale hidrofile (hartie tip sugativa, prosoape, rumegus). Aceste produse trebuie pastrate ele inele umede, prin adaugarea succesiva de produs **FLOPAM™ CS** in scopul hidratarii suprafetei de polimer. Imediat ce suprafata polimerului devine umeda si moale poate fi indepartata cu o lama racloare.

Pentru crustele subtiri de polimer (de cativa milimetri) o simpla aplicare tip spray pe suprafata respectiva este suficienta.

Cea mai buna solutie este de a lasa polimerul sa se umfle (de la o ora la o zi) si de a-l inlatura prin raclare in ziua urmatoare.



**Crusta de polimer**

**Curatare cu apa  
fara  
FLOPAM™ CS**

**Curatare  
cu  
FLOPAM™ CS**


## Cazul particular in care suprafata de polimer este in contact cu apa

In cazul in care uneori suprafata murdara este umezita (scurgeri de apa, abur in apropiere) se recomanda sa nu se curete podeaua cu cantitati mari de apa, dar sa se continue procedeul tip de tratare cu **FLOPAM™ CS**.

In cel mai rau caz, cand suprafata de polimer este umeda continuu, se recomanda o singura solutie : se face o spalare a suprafetei afectate cu ajutorul unei pompe de presiune inalta, protejand zona inconjuratoare (podele si utilaje) de eventuala stropire, prin acoperire cu o folie de plastic.

## Curatarea solutiilor de polimer

Atunci cand trebuie curatata o solutie de polimer de pe podea, se imprastie **FLOPAM™ CS** pe aria respectiva. Se lasa sa actioneze cateva minute si se intinde energic cu o matura sau perie. Se lasa apoi sa reactioneze pentru o ora si se spala cu un furtun cu apa.



## **SNF S.A.**

Zac de Milieux, 42163, Andrezieux Cedex, France

Telefon : +33 (0)4 77 36 86 00

Fax: +33 (0)4 77 36 86 00

E-mail : [info@snf.fr](mailto:info@snf.fr)

[www.snf-group.com](http://www.snf-group.com)

## **Flochem Romania**

Str. Mihail Cioranu 4, sector 5, Bucuresti

Telefon : +40 (0) 21 410 78 09

+40 (0) 744 567 466

+40 (0) 744 425 079

Fax : +40 (0) 21 410 30 26

E-mail : [flochem@floerger.ro](mailto:flochem@floerger.ro)

[office@snf.ro](mailto:office@snf.ro)

[www.snf.ro](http://www.snf.ro)